

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP: LW0012018MMFA

1. Cód uathúil ailheantais an chineáil táirge:

DOP: LW0012018MMFA

2. Úsáid bheartaithe:

Clúdach urláir le húsáid i bhfoirgnimh

3. Monaróir:

Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Strasse 1, 01561 Lampertswalde, Deutschland

4. Ionadaí údaraithe:

ní bhaineann le hábhar

5. Córa(i)s m(h)easúnaithe agus fóraithe seasmhachta feidhmíochta:

córas 3

6. a) Caighdeán comhchuibhithe:





EN 14041:2004/AC:2006

6. b) Comhlacht(aí) a dtugtar fógra dó(ibh):

NB 0766 eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH,
Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden

NB 0767 MPA Dresden,
Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg

7. Feidhmíocht dhearbhaithe/Feidhmíochtaí dearbhaithe:

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine	 B _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Ábhar Peinteaclóraifeanól	 < 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Astú formaildéid	 E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Cumas uiscédhíonachta	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar sleamhnaithe	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar leictreach	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Seoltacht theirmeach	0,146 W/(m·K)	EN 14041: 2004/AC:2006
Marthanacht maidir le himoibriú le tine	ní bhaineann le hábhar	EN 14041: 2004/AC:2006

8. Doiciméadúchán teicniúil cuí agus/nó Doiciméadúchán Teicniúil Sonrach:

ní bhaineann le hábhar

Tá feidhmíocht an táirge a aithnítear thuas i gcomhréir leis an tacar d'feidhmíochtaí dearbhaithe. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo, de réir Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, faoi fhreagracht an mhonaróra a aithnítear thuas.


Ama shíniú agus thar ceann an mhonaróra ag:

Markus Oberbauer, CEO

(ainm agus feidhm)

01.03.2018 Lampertswalde

(áit agus dáta eisiúna)



(sinú)

Irish

HW